Manual de instruções





Aparelho de soldadura

Pico 300 cel pws Pico 300 cel pws vrd 12V Pico 300 cel pws svrd 12V

099-002044-EW522

Anote documentos adicionais do sistema!

14.10.2022

Register now and benefit! Jetzt Registrieren und Profitieren!

www.ewm-group.com



Indicações gerais

AVISO



Ler o manual de operação!

O manual de operação familiariza-o com os produtos para um manuseio seguro.

- Ler e seguir o manual de operação de todos os componentes do sistema, em especial as indicações de segurança e advertências!
- Respeitar os regulamentos de prevenção de acidentes e as determinações específicas do país!
- O manual de operação deve ser guardado no local de utilização do aparelho.
- Os sinais de segurança e de aviso no aparelho informam sobre possíveis perigos.
 Devem estar sempre visíveis e legíveis.
- O aparelho foi concebido de acordo com a mais recente tecnologia e com as regras ou normas e só pode ser operado, submetido a manutenção e reparado por pessoas especializadas
- Alterações técnicas através do desenvolvimento da tecnologia do equipamento podem levar a um comportamento de soldagem diferente.

No caso de perguntas relativas à instalação, colocação em serviço, operação, características no local de utilização, bem como à finalidade de utilização, contacte o seu parceiro de vendas ou a nossa assistência ao cliente através do número +49 2680 181-0.

Consulte a lista dos parceiros de vendas autorizados em www.ewm-group.com/en/specialist-dealers.

A responsabilidade decorrente da operação deste equipamento está expressamente limitada ao funcionamento do mesmo. Rejeitamos qualquer outro tipo de responsabilidade, seja de que natureza for. Esta exclusão de responsabilidade é aceite pelo utilizador ao colocar o equipamento em serviço.

O cumprimento do conteúdo deste manual, bem como as condições e os métodos durante a instalação, operação, utilização e manutenção do equipamento não podem ser verificados pelo fabricante.

A instalação inadequada pode causar danos materiais e, por conseguinte, pôr em perigo a segurança das pessoas. Por esta razão, não assumimos quaisquer obrigações, nem responsabilidades por perdas, danos ou custos que possam decorrer da instalação incorrecta, da operação imprópria, bem como da utilização e manutenção incorrectas ou que, de alguma forma, estejam relacionados com estas situações.

© EWM AG

Dr. Günter-Henle-Straße 8 56271 Mündersbach Alemanha Tel: +49 2680 181-0, Fax: -244 E-Mail: info@ewm-group.com

www.ewm-group.com

Os direitos de autor do presente documento permanecem propriedade do fabricante.

A cópia, ainda que parcial, está sujeita a uma autorização escrita.

O conteúdo deste documento foi cuidadosamente pesquisado, verificado e editado, no entanto, fica reservado o direito a alterações, erros de ortografia e erros gerais.

Segurança de dados

O utilizador é responsável pela cópia de segurança de todas as alterações à configuração de fábrica. Caso as definições pessoais sejam apagadas, a responsabilidade será do utilizador. O fabricante não assume qualquer responsabilidade.



1 Conteúdo

1	Conte	eúdo3				
2	Para	sua segu	ırança	6		
	2.1		es relativas à utilização desta documentação			
	2.2		ão dos símbolos			
	2.3		ões de segurança			
_	2.4	Transporte e colocação				
3		ilização correcta				
	3.1 3.2		aplicaçãoeral de variantes do aparelho			
	3.2	3.2.1	Tipos de elétrodos celulósicos (cel)			
		3.2.2	Comutador de inversão de polós (pws)			
		3.2.3	Dispositivo de redução da tensão.			
	3.3	Outros do	ocumentos aplicáveis			
		3.3.1	Garantia			
		3.3.2	Declaração de conformidade			
		3.3.3	Soldagem em ambiente com elevado perigo elétrico	.14		
		3.3.4	Documentos de assistência técnica (peças de reposição e esquemas de	4.4		
		3.3.5	ligações)Calibrar/Validar			
		3.3.6	Parte do conjunto de documentos			
4	Dosc		aparelho – Breve vista geral			
_	4.1		ntal / vista de trás			
	4.2		o do aparelho - elementos de comando			
		4.2.1	Exibição de dados de soldagem			
		4.2.2	Indicação do valor real da corrente de soldadura	.19		
5	Estru	itura e fur	ncionamento	.20		
	5.1	Transpor	rte e colocação			
		5.1.1	Refrigeração do aparelho			
		5.1.2	Conduta da peça, Generalidades			
		5.1.3 5.1.4	Condições ambientais			
		5.1.4	5.1.4.1 Ajustar o comprimento da cinta de transporte			
		5.1.5	Indicações para a colocação de cabos da corrente de soldagem			
		5.1.6	Correntes de soldagem vagabundas			
		5.1.7	Ligação de rede			
			5.1.7.1 Forma de rede	.24		
	5.2		ra manual com eléctrodo			
		5.2.1	Ligação do suporte dos eléctrodos e da conduta da peça de trabalho			
		5.2.2	Seleção de tarefa de soldagem	.20		
			5.2.2.2 Comutação da polaridade da corrente de soldadura (mudança de	.20		
			polaridade)	.26		
		5.2.3	Hotstart			
			5.2.3.1 Tempo Hotstart			
			5.2.3.2 Corrente Hotstart			
		5.2.4	Antistick			
	5.3		ra WIG			
		5.3.1	Alimentação do gás de protecção			
		5.3.2	Ligação do queimador de soldadura WIG com válvula rotativa de gás			
		5.3.3	Seleção de tarefa de soldagem			
		5.3.4	Teste de gás - Definir a quantidade de gás de proteção	.30		
		5.3.5	Ignição do arco voltaico	.30		
			5.3.5.1 Liftarc			
	5.4	colocadoràdistância				
		5.4.1	RT1 19POL			
		5.4.2 5.4.3	RTF1 19POL			
		J. 4 .J	INT. I VVOI 131 UL	. U I		



		5.4.4 RTA PWS2	31
	5.5	Filtro para sujidade	31
	5.6	Dispositivo de redução da tensão	
	5.7	Menu de configuração do aparelho	
		5.7.1 Correção Arcforce (curvas características de soldadura)	
		5.7.2 Limitação do comprimento do arco voltaico (USP)	32
		5.7.3 Indicação do valor real da corrente de soldadura	
6	Manı	ıtenção, tratamento e eliminação	34
	6.1	Geral	
		6.1.1 Limpeza	
		6.1.2 Filtro para sujidade	
	6.2	Trabalhos de manutenção, intervalos	
		6.2.1 Trabalhos de manutenção diários	
		6.2.2 Trabalhos de manutenção mensais	
		6.2.3 Verificação anual (Inspecção e verificação durante o funcionamento)	
	6.3	Eliminação do aparelho	
7	Resolução de problemas		
	7.1	Aviso de falha (Fonte de alimentação)	
	7.2	Reposição dos parâmetros de soldadura para a configuração de fábrica	
8	Dado	s técnicos	
•	8.1	Pico 300 cel pws	
9	Aces	sórios	40
_	9.1	Tocha de soldadura, suporte do elétrodo e cabo de massa	
	9.2	Controlo remoto, 19 pinos	
		9.2.1 Cabos de ligação	
		9.2.2 Cabos de extensão	
	9.3	Opções	40
	9.4	Acessórios gerais	
10	Anex	O	
. 5		Vista geral de parâmetros - Intervalos de regulação	
		Pesquisa de representantes	









2 Para sua segurança

2.1 Indicações relativas à utilização desta documentação

A PERIGO

Procedimentos de trabalho e de operação que têm de ser respeitados com exatidão a fim de se evitar ferimento grave direto e iminente ou a morte de pessoas.

- A instrução de segurança contém no título a palavra sinalizadora "PERIGO" com um símbolo de aviso geral.
- O perigo também é ilustrado com um pictograma na borda da página.

AVISO

Procedimentos de trabalho e de operação que têm de ser respeitados com exatidão a fim de se evitar possível ferimento grave ou a morte de pessoas.

- A instrução de segurança contém no título a palavra sinalizadora "AVISO" com um símbolo de aviso geral.
- O perigo também é ilustrado com um pictograma na borda da página.

▲ CUIDADO

Procedimentos de trabalho e de operação que têm de ser respeitados com exatidão a fim de se evitar possível ferimento ligeiro de pessoas.

- A instrução de segurança contém no título a palavra sinalizadora "CUIDADO" com um símbolo de aviso geral.
- O perigo é ilustrado com um pictograma na borda da página.

Características técnicas que o utilizador deve ter em atenção para evitar danos materiais ou danos no aparelho.

Indicações de manuseio e contagens que lhe indicam, passo a passo, o que deve fazer em determinadas situações, reconhecerá através do subponto, por exemplo:

Encaixar a tomada do cabo de corrente de soldagem na contraparte e bloquear.



2.2 Explicação dos símbolos

Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição	
	Observar as características técnicas	$\Leftrightarrow $	Acionar e soltar (digitar/tocar)	
	Desligar o aparelho		Soltar	
	Ligar o aparelho		Acionar e manter	
(%)	Errado/inválido		Comutar	
	Correto/válido	D	Rodar	
<u>-</u>	Entrada		Valor numérico/ajustável	
•	Navegar	- Ö -	Lâmpada sinalizadora verde acesa	
	Saída	••••	Lâmpada sinalizadora verde a piscar	
45	Representação do tempo (exemplo: aguardar 4 s/acionar)	-;-	Lâmpada sinalizadora vermelha acesa	
-11-	Interrupção da visualização do menu (outras opções de configuração pos- síveis)	•••••	Lâmpada sinalizadora vermelha a piscar	
€	Ferramenta dispensável/não utilizar		Lâmpada sinalizadora azul acesa	
	Ferramenta indispensável/utilizar	•	Lâmpada sinalizadora azul a piscar	



2.3 Prescrições de segurança

AVISO

Perigo de acidente ao desrespeitar as instruções de segurança! A não observância das instruções de segurança pode pôr em risco a vida!

- Ler atentamente as instruções de segurança neste manual!
- Respeitar os regulamentos de prevenção de acidentes e as determinações específicas do país!
- Advertir as pessoas na zona de trabalho sobre a observância dos regulamentos!



Perigo de ferimentos devido a tensão elétrica!

Em caso de contacto, as tensões elétricas podem provocar choques elétricos fatais e queimaduras. Mesmo em caso de contacto com tensões mais baixas, é possível assustar-se e subsequentemente ter um acidente.

- Não tocar diretamente em pecas condutoras de tensão, como tomadas da corrente de soldagem, elétrodos de barra, elétrodos de tungsténio ou elétrodos de arame de solda!
- Pousar a tocha de soldagem ou o suporte do elétrodo sempre isolado!
- Usar equipamento de proteção individual completo (depende da aplicação)!
- Abertura do aparelho exclusivamente por parte do técnicos autorizados!
- O aparelho não pode ser utilizado para descongelar tubos!



Perigo quando estão interligadas várias fontes de energia!

Caso se pretenda ter várias fontes de energia interligadas paralelamente ou em série. tal só poderá ser feito por uma profissional qualificado de acordo com a norma IEC/IPQ EN 60974-9 "Instalação e operação" e os regulamentos de prevenção de acidentes BGV D1 (Regulamentos das Associações Profissionais Alemãs) (anteriormente VGB 15 (Regulamentos da Associação Alemã de Trabalhadores Sindicados)) ou com as disposições específicas do país!

Os dispositivos só podem ser autorizados para trabalhos de soldagem por arco voltaico após uma verificação para se garantir que a tensão em vazia admissível não seja excedida.

- A ligação do aparelho deve ser realizada exclusivamente por um profissional qualificado!
- Durante a colocação fora de funcionamento de fontes de energia individuais, todos os cabos da rede e de corrente de soldagem devem ser isolados de forma fiável de todo o sistema de soldagem. (Perigo devido a tensão de retorno!)
- Não interligar aparelhos de soldadura com comutador de inversão de pólos (série PWS) ou aparelhos de soldadura de corrente alternada (CA), uma vez que com um simples erro de o peração podem ser adicionadas tensões de soldagem inadmissíveis.



Perigo de ferimentos devido a radiação ou calor!

A radiação do arco voltaico provoca danos na pele e nos olhos.

O contacto com peças de trabalho quentes e faíscas provoca queimaduras.

- Utilizar escudo de solda ou capacete de solda com nível de proteção suficiente (depende da aplicação)!
- Usar vestuário de proteção seco (por ex. escudo de solda, luvas, etc.) de acordo com as normas relevantes do respetivo país!
- Proteger os passantes contra a radiação e perigo de encandeamento através de uma cortina de proteção ou um painel de proteção!

099-002044-EW522 8 14 10 2022



Prescrições de segurança







Perigo de ferimentos devido a vestuário inadequado!

Irradiação, calor e tensão elétrica são fontes de perigo i nevitáveis durante a soldagem por arco voltaico. O utilizador deve utilizar um equipamento de proteção individual (EPI) completo. O equipamento de proteção deve prevenir os seguintes riscos:

- Proteção respiratória contra substâncias e misturas perigosas para a saúde (fumos e vapores) ou tomar medidas adequadas (aspiração, etc.).
- Capacete de solda com dispositivo de proteção adequado contra radiações ionizantes (radiação IV e UV) e calor.
- Vestuário de soldador seco (calçado, luvas e proteção corporal) contra ambientes quentes, com efeitos comparáveis aos que se verificam a uma temperatura do ar igual ou superior a 100 °C e ao trabalhar em peças sob tensão.
- Proteção auditiva contra ruídos nocivos.



Perigo de explosão!

Materiais aparentemente inofensivos em recipientes fechados podem formar sobrepressão devido ao aquecimento.

- Retirar recipientes com líquidos explosivos ou inflamáveis da área de trabalho!
- Não aquecer líquidos explosivos, poeiras ou gases através de soldagem ou do corte!



Perigo de incêndio!

Devido às elevadas temperaturas que resultam da soldagem, faíscas lançadas, peças incandescentes e escórias quentes podem formar-se chamas.

- Ter atenção a incêndios na zona de trabalho!
- Não trazer consigo objetos inflamáveis tais como fósforos ou isqueiros.
- Manter extintores de incêndio disponíveis na zona de trabalho!
- Remover completamente os resíduos de materiais combustíveis da peça de trabalho antes de iniciar a soldagem.
- Continuar a processar as peças de trabalho soldadas somente após o arrefecimento. Não as colocar em contacto com material inflamável!







Fumo e gases!

Fumo e gases podem levar à falta de ar e envenenamento! Além disso, através da radiação ultravioleta do arco voltaico, os vapores de solventes (hidrocarboneto clorado) podem converter-se em fosgénio venenoso!

- Providenciar ar fresco suficiente!
- Manter os vapores de solventes afastados da área de radiação no arco voltaico!
- Se necessário, usar proteção respiratória apropriada!




Poluição sonora!

O ruído que excede os 70 dBA pode provocar danos auditivos permanentes!

- Usar proteção auditiva apropriada!
- As pessoas que se encontram na zona de trabalho devem usar proteção auditiva apropriada!







Os aparelhos de **classe A** não se destinam a serem utilizados em ambiente doméstico, onde a energia elétrica é obtida a partir da rede de abastecimento de eletricidade de baixa tensão. Ao certificar-se da compatibilidade eletromagnética para aparelhos de classe A, podem surgir dificuldades nestas áreas tanto devido a avarias relacionadas com cabos como relacionadas com interferências por radiação.



Os aparelhos de **classe B** cumprem os requisitos CEM na área industrial e doméstica, incluindo áreas residenciais com ligação à rede pública de baixa tensão.

Construção e operação

Na operação de equipamentos de soldagem por arco voltaico, podem por vezes surgir interferências eletromagnéticas, ainda que a fonte de solda cumpra os valores-limite de emissões de acordo com a norma. O utilizador é responsável pelas avarias que resultem da soldagem. Para **avaliação** de possíveis problemas eletromagnéticos no ambiente, o utilizador deve ter em consideração o seguinte: (ver também EN 60974-10 Anexo A)

- Cabos de rede, de comando, de sinal e de telecomunicação
- · Aparelhos de rádio e televisão
- Computadores e outros dispositivos de comando
- · Dispositivos de segurança
- A saúde de pessoas próximas, sobretudo se usam pacemaker ou aparelhos auditivos
- Dispositivos de calibração e de medição
- A resistência a interferências de outros dispositivos no ambiente
- A hora do dia em que os trabalhos de soldadura devem ser realizados

Recomendações para a redução de emissão de interferências

- Conexão à rede, p. ex., filtro de rede adicional ou blindagem por meio de tubo metálico
- Manutenção do equipamento de soldagem por arco voltaico
- Os cabos de soldadura devem ser tão curtos e estar tão juntos quanto possível, e passar no chão
- Compensação de potencial
- Conexão à terra da peça de trabalho. Nos casos em que não seja possível uma conexão à terra direta da peça de trabalho, a união deve realizar-se através de condensadores adequados.
- Blindagem de outros dispositivos no ambiente ou de todo o equipamento de soldagem


10 099-002044-EW522



▲ CUIDADO



Campos eletromagnéticos!



- Respeitar as prescrições de manutenção > consulte a secção 6.2!
- · Desenrolar completamente os cabos de soldagem!
- Blindar adequadamente os aparelhos ou instalações sensíveis a radiações!
- O funcionamento dos pacemaker pode ser influenciado (se necessário, consultar um médico).



Deveres do operador!

Para a operação do aparelho é preciso respeitar as respetivas diretrizes e legislações nacionais!

- Implementação nacional da diretiva quadro 89/391/CEE relativa à aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho, assim como as respetivas diretivas individuais.
- Em especial a diretiva 89/655/CEE sobre requisitos mínimos para segurança e saúde na utilização de equipamentos pelo operário no seu trabalho.
- Os regulamentos relativos à segurança no trabalho e prevenção de acidentes do respetivo país.
- Instalação e operação do aparelho de acordo com IEC/IPQ EN 60974-9.
- Instruir o utilizador em intervalos regulares sobre métodos de trabalho seguros.
- Verificação regular do aparelho conforme IEC/IPQ EN 60974-4.



A garantia do fabricante fica cancelada em caso de danos no aparelho devido a componentes de outra marca!

- Utilizar exclusivamente componentes de sistema e opções (fontes de energia, tochas de soldagem, suportes do elétrodo, colocadores à distância, peças de reposição e peças de desgaste, etc.) do nosso programa de fornecimento!
- Inserir e bloquear componentes acessórios na tomada de ligação apenas com a fonte de energia desligada!

Requisitos para a ligação à rede de alimentação pública

Os aparelhos de alta tensão podem influenciar a qualidade da rede devido à corrente que vão buscar à rede de alimentação. Por isso, para alguns tipos de aparelho podem aplicar-se limitações de ligação ou requisitos à impedância de condução máxima possível ou à capacidade de alimentação mínima necessária na interface para a rede pública (ponto de acoplamento comum PCC), em que também neste caso se chama a atenção para os dados técnicos dos aparelhos. Neste caso, é da responsabilidade do operador ou do utilizador do aparelho perguntar à empresa abastecedora da rede de alimentação se o aparelho pode ser ligado.

2.4 Transporte e colocação



AVISO

Perigo de ferimentos devido ao manuseamento incorreto das botijas de gás de proteção!

O manuseamento incorreto e a fixação insuficiente das botijas de gás de proteção podem provocar ferimentos graves!

- Seguir as instruções do fabricante de gás e do regulamento sobre o gás comprimido!
- A botija de gás de proteção não pode ser fixada pela válvula!
- Evitar o aquecimento da botija de gás de proteção!



▲ CUIDADO



Perigo de acidente devido aos cabos de alimentação!

Durante o transporte, cabos de alimentação não desligados (cabos da rede, cabos de comando, etc.) podem causar perigos, como p. ex. virar aparelhos ligados e lesionar pessoas!

Desligar os cabos de alimentação antes do transporte!



Perigo de tombar!

Durante o movimento e a montagem o aparelho pode tombar, ferir pessoas ou ficar danificado. Tem de ser assegurada uma estabilidade até um ângulo de 10° (conforme IEC 60974-1).

- Montar ou transportar o aparelho sobre uma superfície plana e estável!
- Proteger as peças de montagem posterior com meios apropriados!



Risco de acidentes devido a tubagens dispostas incorretamente!

Os cabos dispostos incorretamente (cabos de rede, de controlo e de soldagem ou pacotes de mangueiras intermediárias) podem provocar tropeçamentos.

- Dispor os cabos de alimentação direitos no solo (evitar formação de laços).
- Evitar a disposição em passeios ou vias de transporte.



Perigo de ferimentos no líquido de refrigeração quente e nas respetivas ligações! O líquido de refrigeração utilizado e os respetivos pontos de ligação ou união podem aquecer fortemente durante a operação (modelo refrigerado a água). Ao abrir o circuito de refrigerante, a saída de líquido de refrigeração pode causar escaldaduras.

- Abrir o circuito de refrigerante exclusivamente com a fonte de energia ou o aparelho de refrigeração desligados!
- Usar equipamento de proteção adequado (luvas de proteção)!
- Tapar as ligações abertas das tubagens com tampas adequadas.



Os aparelhos estão concebidos para operação em posição vertical!

A operação em posições não admitidas pode causar danos no aparelho.

• Transporte e operação exclusivamente em posição vertical!



Devido a ligação incorreta podem ser danificados componentes acessórios e a fonte de energia!

- Inserir e bloquear componentes acessórios na respetiva tomada de ligação apenas com o aparelho de soldadura desligado!
- Para descrições detalhadas, consultar o manual de operação dos respetivos componentes acessórios!
- Os componentes acessórios são identificados automaticamente após a ligação da fonte de energia.

B

As capas protetoras de poeira protegem as tomadas de ligação e desse modo também o aparelho contra sujidade e danos no aparelho.

- Se nenhum componente acessório for operado na ligação, a capa protetora de poeira deve ser inserida.
- Em caso de defeito ou perda, a capa protetora de poeira deve ser substituída!



3 Utilização correcta





Perigo devido a utilização indevida!

O aparelho foi concebido de acordo com a mais recente tecnologia e com as regras ou normas relativas à utilização na indústria e no comércio. Apenas se destina aos processos de soldagem indicados na placa de potência. Em caso de utilização indevida, podem surgir do aparelho perigos para pessoas, animais e materiais. Não será assumida responsabilidade por quaisquer danos daí resultantes!

- Utilizar o aparelho exclusivamente para o seu devido uso e por meio de pessoal instruído e qualificado!
- Não modificar nem converter o aparelho incorretamente!

3.1 Área de aplicação

Aparelho de soldadura por arco voltaico para soldadura de corrente contínua-manual- com elétrodo, dotado de um comutador de inversão de polós para comutação rápida da polaridade, e para os processos secundários de soldadura de corrente contínua TIG-com LiftArc (ignição de contacto).

3.2 Visão geral de variantes do aparelho

3.2.1 Tipos de elétrodos celulósicos (cel)

Os tipos de aparelhos CEL estão equipados com curvas características especiais Arcforce. Estes tipos de aparelhos permitem uma soldadura segura da junta descendente dos tipos de elétrodos celulósicos, especialmente na faixa de potência inferior.

3.2.2 Comutador de inversão de polós (pws)

Nos tipos de aparelhos com comutador de inversão de polós PWS, a polaridade das ligações de corrente de soldadura (inversão de pólos) pode ser mudada com um comutador no aparelho ou no controlo remoto.

Função para os tipos de elétrodos alternados frequentemente sem necessidade de mudança morosa dos cabos das ligações de corrente de soldadura (em conexão com um controlo remoto com comutador de inversão de polós PWS também diretamente no local de trabalho).

3.2.3 Dispositivo de redução da tensão

Exclusivamente as variantes do aparelho com o sufixo (VRD/SVRD/AUS/RU) estão equipados com o dispositivo de redução da tensão (VRD). Este dispositivo serve para aumentar a segurança em ambientes especialmente perigosos (como, p. ex., indústria naval, construção de tubagens, indústria mineira). Em alguns países e em muitos regulamentos internos de empresas, o dispositivo de redução da tensão é obrigatório para as fonte de energia.

A luz de sinalização VRD > consulte a secção 4.2 fica acesa se o dispositivo de redução da tensão funciona perfeitamente e a tensão de saída está reduzida para os valores definidos pela norma correspondente (dados técnicos > consulte a secção 8).



3.3 Outros documentos aplicáveis

3.3.1 Garantia

Para mais informações, consulte a brochura fornecida "Warranty registration", bem como as nossas informações sobre a garantia, manutenção e verificação disponíveis em www.ewm-group.com!

3.3.2 Declaração de conformidade



Pelo modo como foi concebido e fabricado, este produto está em conformidade com as diretivas da UE mencionadas na declaração. Cada produto vem acompanhado com o original da declaração de conformidade específica.

O fabricante recomenda que a inspeção técnica de segurança de acordo com as normas e diretivas nacionais e internacionais seja realizada a cada 12 meses.

3.3.3 Soldagem em ambiente com elevado perigo elétrico



As fontes de energia com esta marcação podem ser utilizadas para a soldadura em ambientes com risco elétrico elevado (p. ex., em caldeiras). Neste caso, observar as normas nacionais e internacionais aplicáveis. A fonte de energia em si não pode ser posicionada na área de perigo!

3.3.4 Documentos de assistência técnica (peças de reposição e esquemas de ligações)



AVISO

Não efetuar reparações ou modificações indevidas!

A fim de evitar lesões e danos no aparelho, este só pode ser reparado ou modificado por pessoas qualificadas (pessoal de assistência autorizado)!

Em caso de intervenções não autorizadas, a garantia é anulada!

• Em caso de reparação, contratar pessoas qualificadas (pessoal de assistência autorizado)!

Os esquemas de ligações estão junto ao aparelho na versão original.

As peças de reposição podem ser obtidas através do seu respetivo distribuidor.

3.3.5 Calibrar/Validar


O produto vem acompanhado com um certificado original. O fabricante recomenda a calibração/validação em intervalos de 12 meses.



3.3.6 Parte do conjunto de documentos

O presente documento faz parte da documentação completa e só é válido se acompanhado de todos os documentos parciais! Ler e observar os manuais de operação de todos os componentes do sistema, especialmente as instruções de segurança!

A imagem mostra o exemplo geral de um sistema de soldadura.




Item	Documentação
A.1	Fonte de energia
A.2 Suporte do elétrodo / Tocha de soldadura	
A.3 Controlo remoto	
Α	Conjunto de documentos




Descrição do aparelho - Breve vista geral 4

4.1 Vista frontal / vista de trás









Pos.	Símbolo	Descrição
1		Cinto de transporte > consulte a secção 5.1.4.1
2		Pega de transporte
3		Comando do aparelho > consulte a secção 4.2
4		Abertura de entrada do ar de refrigeração
5	7	Tomada de ligação, de 19 pinos Ligação de controlo remoto
6		Comutador polaridade da corrente de soldadura > consulte a secção 5.2.2.2 Comutador para mudança rápida da polaridade da corrente de soldadura. +F Polaridade da corrente de soldadura "+" na tomada de ligação do porta-e-létrodo. Polaridade da corrente de soldadura "-" na tomada de ligação do porta-e-létrodo.
7	7	Tomada de ligação, porta-elétrodo A polaridade da corrente de soldadura ("+" ou "-") baseia-se no ajuste do "comutador da polaridade da corrente de soldadura".
8	/=	Tomada de ligação, cabo de massa A polaridade da corrente de soldadura ("+" ou "-") baseia-se no ajuste do "comutador da polaridade da corrente de soldadura".
9		Botão principal Ligar ou desligar o aparelho.
10	D	Cabo de ligação à > consulte a secção 5.1.7
11		Abertura de saída do ar de refrigeração
12	F4	Fusível Proteção fusível interruptor magnético inversão de pólos
13	F5	Fusível Proteção fusível interruptor magnético inversão de pólos
14		Base do aparelho



4.2 Comando do aparelho - elementos de comando

Os parâmetros e respetivos intervalos de regulação estão resumidos no capítulo Vista geral de parâmetros-Intervalos de regulação > consulte a secção 10.1.




Imagem 4-2

Pos.	Símbolo	Descrição
1	000	Indicação de dados de soldadura (três dígitos)
		Indicação de parâmetros de soldadura e respetivos valores > consulte a secção 4.2.1
2		Luz de sinalização Falha coletora
	7	Avisos de erro <i>> consulte a secção</i> 7
3		Luz de sinalização Temperatura excessiva Monitores de temperatura na fonte de alimentação desligam a fonte de alimentação em caso de temperatura excessiva e a luz de controlo Temperatura excessiva fica acesa. Após o arrefecimento, pode-se continuar a soldadura, sem quaisquer medidas
		adicionais.
4	sec	Luz de sinalização Tempo Hotstart
5	AMP%	Luz de sinalização Corrente Hotstart
6	AMP	Luz de sinalização Corrente principal
		lmin até lmax (passos de 1 A)
7		Encoder de rotações Regulação dos parâmetros de soldadura
		Ajuste da corrente de soldadura, bem como de parâmetros de soldadura adicionais e dos seus valores.
8	VRD	Luz de sinalização Dispositivo de redução da tensão (VRD) > con-
		sulte a secção 5.6
9	1	Botão de pressão Parâmetros de soldadura
	I ✓	Selecionar os parâmetros de soldadura em função do processo de soldadura utilizado
40	L	e do modo de operação.
10	\nearrow	Botão de pressão Arcforce (curva característica de soldadura) de acordo com o tipo de elétrodo
11		Botão de pressão Processo de soldadura
	▼	±Soldadura TIG
		<i></i> Soldadura manual com elétrodo



Descrição do aparelho - Breve vista geral

Comando do aparelho - elementos de comando

Pos.	Símbolo	Descrição	
12	▼	Botão de pressão Comutação da indicação AMP Indicação da corrente de soldadura VOLT Indicação da tensão de soldadura	

4.2.1 Exibição de dados de soldagem

Todos os parâmetros de soldadura relevantes e os respetivos valores são apresentados em função do processo de soldadura selecionado e das respetivas funções. Além disso, os parâmetros do aparelho e os números de erro são indicados de forma inequívoca. O significado dos parâmetros representados e os respetivos valores são descritos no capítulo correspondente à função.

4.2.2 Indicação do valor real da corrente de soldadura

De fábrica, a corrente de soldadura é indicada como valor nominal na indicação de dados de soldadura. O parâmetro respetivo menu de especialista permite comutar a representação da corrente de soldadura para valores reais:

Soldadura manual com elétrodo

Soldadura TIG

- No funcionamento em vazio (ausência de corrente de soldadura), é indicado o valor nominal
- Quando a corrente de soldadura flui, a indicação de dados de soldadura comuta para o valor nominal
- Após a soldadura volta a ser indicado o valor nominal



5 Estrutura e funcionamento

5.1 Transporte e colocação

AVISO



Perigo de acidente devido a transporte não admissível de aparelhos não transportáveis por grua!

Não é permitido transportar o aparelho por grua nem suspenso! O aparelho pode cair e ferir pessoas! As pegas, cintas e suportes destinam-se exclusivamente ao transporte manual!

O aparelho não é adequado para transporte por grua ou suspensão!

Os aparelhos estão concebidos para operação em posição vertical!

A operação em posições não admitidas pode causar danos no aparelho.

• Transporte e operação exclusivamente em posição vertical!

Devido a ligação incorreta podem ser danificados componentes acessórios e a fonte de energia!

- Inserir e bloquear componentes acessórios na respetiva tomada de ligação apenas com o aparelho de soldadura desligado!
- Para descrições detalhadas, consultar o manual de operação dos respetivos componentes acessórios!
- Os componentes acessórios são identificados automaticamente após a ligação da fonte de energia.

5.1.1 Refrigeração do aparelho

Uma ventilação deficiente origina a redução de desempenho e danos no aparelho.

- Respeitar as condições ambientais!
- Manter livre a abertura de entrada e saída para ar de refrigeração!
- Respeitar a distância mínima de 0,5 m a obstáculos!

5.1.2 Conduta da peça, Generalidades

▲ CUIDADO



Perigo de queimaduras devido à conexão incorreta da corrente de soldadura! Devido a fichas de corrente de soldadura (conexões do aparelho) não bloqueadas ou a sujidade na conexão da peça de trabalho (tinta, corrosão), estes pontos de união e cabos podem sobreaquecer e provocar queimaduras no caso de contacto!

- Verificar diariamente as conexões de corrente de soldagem e, se necessário, bloqueá-las, rodando-as para a direita.
- Limpar minuciosamente o ponto de conexão da peça de trabalho e fixá-la bem! Não utilizar partes estruturais da peça de trabalho como retorno de corrente de soldadura!



5.1.3 Condições ambientais



O aparelho só pode ser colocado e operado sobre uma superfície adequada, estável e plana (inclusive ao ar livre segundo IP 23)!

- Dispor de um piso antiderrapante e plano e iluminação suficiente do lugar de trabalho.
- Deve-se garantir sempre uma operação segura do aparelho.

啄

Danos do aparelho devido a contaminantes!

Quantidades excecionalmente elevadas de pó, ácidos, gases ou substâncias corrosivas podem danificar o aparelho (observar os intervalos de manutenção > consulte a secção 6.2).

Evitar grandes quantidades de fumos, vapores, neblinas de óleo, pós de retificação e ar ambiente corrosivo!

Em operação

Intervalo de temperatura do ar ambiente:

-25 °C a +40 °C (-13 F a 104 °F)

Humidade relativa do ar:

- até 50 % aos 40 °C (104 °F)
- até 90 % aos 20 °C (68 °F)

Transporte e armazenamento

Armazenagem em espaço fechado, intervalo da temperatura do ar ambiente:

-30 °C a +70 °C (-22 °F a 158 °F)


Humidade relativa do ar

até 90 % aos 20 °C (68 °F)

5.1.4 Cinta de transporte

5.1.4.1 Ajustar o comprimento da cinta de transporte

Na imagem está representada, a título de exemplo para o ajuste, a extensão da cinta. Para encurtar, os laços da cinta têm que ser enfiados no sentido oposto.



099-002044-EW522 14.10.2022



5.1.5 Indicações para a colocação de cabos da corrente de soldagem

- Cabos de corrente de soldagem mal colocados podem provocar erros (tremulação) do arco voltaico!
- Conduzir o cabo da peça de trabalho e o pacote de mangueiras de fontes de energia sem dispositivo de ignição de AF (MIG/MAG) da forma mais prolongada, junta e paralela possível.
- Colocar o cabo da peça de trabalho e o pacote de mangueiras de fontes de energia com dispositivo de ignição de AF (TIG) de forma paralela o mais tempo possível, a uma distância de aprox. 20 cm para evitar descargas de alta frequência.
- Por norma, manter uma distância mínima de cerca de 20 cm ou mais em relação a cabos de outras fontes de energia, para evitar influências recíprocas.
- Por norma, cabos não mais compridos do que o necessário. Para resultados ideais de soldagem, máx. de 30 m (cabo da peça de trabalho + pacote de manqueiras intermediárias + cabo da tocha).




Imagem 5-2

 Para cada aparelho de soldadura, utilizar um cabo da peça de trabalho próprio até à peça de trabalho!




Imagem 5-3

- Desenrolar completamente os cabos da corrente de soldagem, pacotes de tochas de soldagem e, eventualmente, pacotes de mangueiras intermediárias. Evitar laços!
- Por norma, cabos não mais compridos do que o necessário.

Formar meandros com os comprimentos excessivos de cabos.




Imagem 5-4



5.1.6 Correntes de soldagem vagabundas

AVISO



Perigo de ferimentos devido a correntes de soldagem vagabundas! As correntes de soldagem vagabundas podem destruir condutores de proteção, danificar aparelhos e instalações elétricas, sobreaquecer componentes e podem, como consequência, ocorrer incêndios.

- Controlar regularmente se todas as ligações de corrente de soldagem estão bem fixas e apresentam uma ligação elétrica perfeita.
- Todos os componentes condutores de eletricidade da fonte de energia, tais como caixas, carros transportadores, armações da grua devem ser montados, fixados ou suspensos com isolamento elétrico!
- Não pousar sem isolamento qualquer outro utensílio elétrico, como berbequins, lixadoras angulares, etc., sobre a fonte de energia, o carro transportador ou a armação da grua!
- Pousar a tocha de soldagem e o suporte do elétrodo sempre isolados quando não estão a ser utilizados!




Imagem 5-5



5.1.7 Ligação de rede





Perigo devido a ligação à rede incorreta!

A ligação à rede incorreta pode provocar ferimentos ou danos materiais!

 A ligação (conector de rede ou cabo), a reparação ou adaptação da tensão do aparelho deve ser realizada por um técnico eletricista de acordo com as normas ou leis nacionais!


▲ PERIGO

- A tensão da rede indicada na placa de potência deve coincidir com a tensão de alimentação.
- Operar o aparelho exclusivamente numa tomada com condutor protetor ligado de acordo com as instruções.
- O conector de rede, a tomada de rede e o cabo de rede devem ser verificados regularmente por um técnico eletricista!
- Durante a operação do gerador, este deve ser ligado à terra de acordo com o seu manual de operação. A rede criada deve ser adequada para a operação de aparelhos de acordo com a classe de proteção I.

5.1.7.1 Forma de rede

O aparelho deve ser ligado e operado num

- sistema trifásico de 4 fios com cabo neutro de ligação à terra ou
- sistema trifásico de 3 fios com ligação à terra em qualquer sítio,
- p. ex. num cabo exterior.



Legenda

Pos.	Designação	Cor identificadora
L1	Condutor exterior 1	castanho
L2	Condutor exterior 2	preto
L3	Condutor exterior 3	cinzento
N	Condutor neutro	azul
PE	Condutor protetor	verde-amarelo

• Inserir a ficha de rede do aparelho desligado na respectiva tomada.



5.2 Soldadura manual com eléctrodo

5.2.1 Ligação do suporte dos eléctrodos e da conduta da peça de trabalho


▲ CUIDADO



Perigo de esmagamento e queimaduras!

Há perigo de esmagamento e queimaduras durante a mudança de elétrodos de barra!

- Usar luvas de proteção secas adequadas.
- Utilizar alicate isolado para remover elétrodos de barra usados ou mover peças de trabalho soldadas.



Pos.	Símbolo	Descrição	
1	严	Tomada de ligação, porta-elétrodo A polaridade da corrente de soldadura ("+" ou "-") baseia-se no ajuste do "comutador	
		da polaridade da corrente de soldadura".	
2	ļ	Tomada de ligação, cabo de massa A polaridade da corrente de soldadura ("+" ou "-") baseia-se no ajuste do "comutador da polaridade da corrente de soldadura".	

 Inserir a ficha do cabo do suporte do elétrodo e do cabo de massa na tomada da corrente de soldadura dependente da aplicação e bloqueá-la, rodando para a direita. A respetiva polaridade depende da indicação do fabricante dos elétrodos na embalagem dos elétrodos.



5.2.2 Seleção de tarefa de soldagem





Imagem 5-8

5.2.2.1 Arcforce (curvas características de soldadura)

Durante o processo de soldadura, Arcforce evita, através de aumentos de corrente, o queimar de forma a fixar os electródos no banho de soldadura. Isto facilita especialmente a termosoldadura dos tipos de electródos a derreterem, em forma de gota grande com potências de corrente baixas, com arcos voltaicos curtos

Atribuição do tipo de elétrodo



Item	Tipo de elétrodo		
a)	R	rutílico	
b)	RB	rutílico-básico	
c)	B/RC	básico e rutílico-celulósico	
d)	С	celulósico	

Imagem 5-9

As curvas características de soldadura que podem ser selecionadas no comando da fonte de solda são valores de referência. Além disso, cada curva característica pode ser otimizada para cada tipo de elétrodo e as respetivas características de soldadura > consulte a secção 5.7.

5.2.2.2 Comutação da polaridade da corrente de soldadura (mudança de polaridade)


Com o comutador da polaridade da corrente de soldadura > consulte a secção 4 o utilizador pode inverter eletronicamente a polaridade da corrente de soldadura das tomadas de corrente de soldadura. Os cabos de ligação da soldadura, no caso de utilização de vários tipos de elétrodos que exigem do fabricante várias polaridades, já não necessitam de ser trocados. A posição do interruptor selecionada apresenta a polaridade selecionada (+/-).

No caso de a comutação ser efetuada por um controlo remoto (comutador de inversão de polós), o comutador na fonte de alimentação tem de ser ligado para a posição + —.



5.2.3 Hotstart

A função de inicialização a quente (Hotstart) garante uma ignição segura do arco voltaico e o aquecimento suficiente no material de base ainda fria no início da soldadura. Nesta função, a ignição é efetuada com uma corrente mais forte (corrente Hotstart) ao longo de um determinado tempo (tempo Hotstart).



5.2.3.1 Tempo Hotstart




Imagem 5-11

5.2.3.2 Corrente Hotstart





Imagem 5-12

5.2.4 Antistick



Antistick evita o recozimento do elétrodo.

Se o elétrodo ficar preso, não obstante do Arcforce, o aparelho comuta automaticamente para a corrente mínima, dentro de aprox. 1 s. É evitado o recozimento do elétrodo. Verificar os ajustes da corrente de soldadura e corrigir para a tarefa de soldadura!

Imagem 5-13



5.3 Soldadura WIG

5.3.1 Alimentação do gás de protecção

▲ AVISO



Perigo de ferimentos devido ao manuseamento incorreto das botijas de gás de proteção!


O manuseamento incorreto e a fixação insuficiente das botijas de gás de proteção podem provocar ferimentos graves!

- Seguir as instruções do fabricante de gás e do regulamento sobre o gás comprimido!
- A botija de gás de proteção não pode ser fixada pela válvula!
- Evitar o aquecimento da botija de gás de proteção!

A alimentação desimpedida de gás de proteção da botija de gás de proteção até à tocha de soldagem é condição fundamental para excelentes resultados de soldagem. Além disso, uma alimentação entupida de gás de proteção pode causar a destruição da tocha de soldagem!

- Quando não estiver a ser usada a ligação de gás de proteção, inserir novamente a capa de proteção amarela!
- Todas as ligações de gás de proteção devem ser fabricadas de forma a serem estanques a gás!

5.3.1.1 Ligação do regulador de pressão




Pos.	Símbolo	Descrição
1		Redutor de pressão
2		Lado de saída do regulador de pressão
3		Garrafa de gás de proteção
4		Válvula de garrafa de gás

- Antes da ligação do redutor de pressão, abrir brevemente a válvula da botija de gás de proteção para soprar eventual sujidade.
- Aparafusar bem o regulador de pressão na válvula da botija de gás de modo o vedar o gás.
- Enroscar hermeticamente a ligação da mangueira de gás no lado de saída do regulador de pressão.



5.3.2 Ligação do queimador de soldadura WIG com válvula rotativa de gás

Preparar a tocha de soldadura de acordo com a tarefa de soldadura (ver as instruções de operação da tocha de soldadura).



Pos.	Símbolo	Descrição	
1		ado de saída do regulador de pressão	
2	<u>J</u> =	Tocha de soldadura	
3	/ -	Peça de trabalho	

- Inserir o conector da corrente de soldagem do maçarico na tomada de ligação "
 " " e bloquear rodando para a direita.
- Inserir o conector do cabo da guia da peça de trabalho na tomada de conexão "/==" e bloquear rodando para a direita.
- Aparafusar a mangueira de gás de proteção da tocha de soldadura no lado de saída do redutor de pressão.

Se a válvula rotativa de gás estiver aberta, sai um fluxo permanente de gás de proteção da tocha de soldadura (sem regulação através da válvula de gás separada). A válvula rotativa tem de ser aberta antes de cada processo de soldadura e novamente fechada após cada processo.



5.3.3 Seleção de tarefa de soldagem




Imagem 5-16

Com a seleção do processo de soldadura TIG, a função do comutador da polaridade da corrente de soldadura é desativada. Na tomada de ligação do porta-elétrodo, a polaridade da corrente de soldadura é ajustada permanentemente em "-".

5.3.4 Teste de gás - Definir a quantidade de gás de proteção



⚠ CUIDADO Choque elétrico!

Ao ajustar a quantidade de gás de proteção, a tocha de soldadura apresenta tensão a vazio ou, eventualmente, impulsos de ignição de alta tensão, que podem causar choques elétricos e queimaduras em caso de contacto.

• Durante o processo de ajuste, manter a tocha de soldadura eletricamente isolada de pessoas, animais ou objetos.

Tanto um ajuste demasiado baixo como um demasiado alto pode levar ar para a poça e fusão e originar a formação de poros. Adequar a quantidade de gás de proteção de acordo com a tarefa de soldagem! Regra geral para o volume do fluxo de gás:

O diâmetro em mm do bico de gás corresponde a l/min de fluxo de gás.

Exemplo: Um bico de gás de 7 mm corresponde a 7 l/min de fluxo de gás.

 Acionar o gatilho da tocha e ajustar a quantidade de gás de proteção no medidor de fluxo do regulador de pressão.

5.3.5 Ignição do arco voltaico

5.3.5.1 Liftarc




Imagem 5-17

A ignição do arco voltaico ocorre no momento do contacto direto com a peça de trabalho:

- a) Colocar o bico de gás da tocha e a ponta do elétrodo de tungstênio cuidadosamente na peça de trabalho (a corrente Liftarc flui independentemente da corrente principal ajustada)
- b) Inclinar a tocha por cima do bico de gás da tocha de soldadura, até haja uma distância de 2-3 mm entre a ponta do elétrodo e a peça de trabalho (ignição do arco voltaico, a corrente sobe para a corrente principal ajustada).
- c) Levantar as tocha de soldadura e virar para a posição normal.

Terminar o processo de soldadura Afastar a tocha de soldadura da peça de trabalho, até que o arco voltaico acaba.



5.4 colocador à distância

Os controlos remotos são operados na tomada de controlo remoto de 19 pinos (analógica).

5.4.1 RT1 19POL



Funções

• Corrente de soldadura de ajuste contínuo (0 % a 100 %) em função da corrente principal predefinida na fonte de solda.

5.4.2 RTF1 19POL



Funções

Corrente de soldadura de ajuste contínuo (0 % a 100 %) em função da corrente principal predefinida na fonte de solda.

5.4.3 RT PWS1 19POL

Com o controlo remoto ligado, a comutação da polaridade é efetuada no comutador do controlo remoto (de fábrica). Caso a comutação seja efetuada no comando da fonte de soldadura (com o controlo remoto ligado), o utilizador pode dar essa indicação através de um ajuste no menu de configuração do aparelho (parâmetro rCP) > consulte a secção 5.7.



Funções

- Corrente de soldadura de ajuste contínuo (0 % a 100 %) em função da corrente principal predefinida no aparelho de soldadura.
- Comutador de inversão de polos, adequado para aparelhos com função PWS.

5.4.4 RTA PWS2

Com o controlo remoto ligado, a comutação da polaridade é efetuada no comutador do controlo remoto (de fábrica). Caso a comutação seja efetuada no comando da fonte de soldadura (com o controlo remoto ligado), o utilizador pode dar essa indicação através de um ajuste no menu de configuração do aparelho (parâmetro rCP) > consulte a secção 5.7.



Funcões

- Aiuste da corrente de soldadura (0 % a 100 %)
- Interruptor para inverter a polaridade (comutador de inversão de polós)
- · Aiuste do Arcforce

5.5 Filtro para sujidade

Este componente de acessório pode ser readaptado opcionalmente > consulte a secção 9.

Caso seja utilizado um filtro de sujidade, o débito de ar de refrigeração é reduzido e, por conseguinte, o ciclo de trabalho do aparelho é mais curto. O ciclo de trabalho diminui à medida que aumenta o grau de sujidade do filtro. O filtro de sujidade tem de ser desmontado regularmente e limpo com ar comprimido (dependendo da sujidade acumulada).




Imagem 5-18

_	Pos.	Símbolo	Descrição	
	1		Abertura de entrada do ar de refrigeração	
-	2		Filtro de sujidade com chapa de fixação	



Pos. Símbolo Descrição		Descrição
3		4 parafusos de fixação para o filtro de sujidade

• Fixar o filtro de sujidade com 4 parafusos de fixação na frente do aparelho (abertura de entrada de ar de refrigeração) da fonte de solda.

5.6 Dispositivo de redução da tensão

Exclusivamente as variantes do aparelho com o sufixo (VRD/SVRD/AUS/RU) estão equipados com o dispositivo de redução da tensão (VRD). Este dispositivo serve para aumentar a segurança em ambientes especialmente perigosos (como, p. ex., indústria naval, construção de tubagens, indústria mineira). Em alguns países e em muitos regulamentos internos de empresas, o dispositivo de redução da tensão é obrigatório para as fonte de energia.

A luz de sinalização VRD > consulte a secção 4.2 fica acesa se o dispositivo de redução da tensão funciona perfeitamente e a tensão de saída está reduzida para os valores definidos pela norma correspondente (dados técnicos > consulte a secção 8).

5.7 Menu de configuração do aparelho




Imagem 5-19

5.7.1 Correção Arcforce (curvas características de soldadura) Exemplo:

Suponha que utiliza um tipo de elétrodo rutílico-básico e seleciona no comando da fonte de solda o ajuste correspondente "Rutilbas". Ao soldar com este tipo de elétrodo, deteta que o arco voltaico é demasiado duro ou agressivo. Deverá então alterar o ajuste do Arcforce rodando no sentido "menos Arcforce – arco voltaico mais suave", até alcançar o resultado pretendido.

Exibição	Definição/seleção
בפר	 Correção Arcforce > consulte a secção 5.2.2.1 Aumentar o valor > arco voltaico mais duro Reduzir o valor > arco voltaico mais suave

5.7.2 Limitação do comprimento do arco voltaico (USP)

A função "Limitação de comprimento do arco voltaico" [15] faz parar o processo de soldadura caso seja detetada uma tensão demasiado alta do arco voltaico (distância anormalmente elevada entre elétrodo e peça de trabalho). O ajuste é memorizado separadamente para cada processo de soldadura.

A limitação de comprimento do arco voltaico não pode ser utilizada para curvas características Cel (quando presentes).

Exibição	Definição/seleção
USP	Limitação do comprimento do arco voltaico > consulte a secção 5.7.2
	<u>□</u> Função ligada
	<i>□FF</i> Função desligada







5.7.3 Indicação do valor real da corrente de soldadura

De fábrica, a corrente de soldadura é indicada como valor nominal na indicação de dados de soldadura. O parâmetro respetivo menu de especialista permite comutar a representação da corrente de soldadura para valores reais:

Soldadura manual com elétrodo

Soldadura TIG

- · No funcionamento em vazio (ausência de corrente de soldadura), é indicado o valor nominal
- Quando a corrente de soldadura flui, a indicação de dados de soldadura comuta para o valor nominal
- Após a soldadura volta a ser indicado o valor nominal

Exibição	Definição/seleção
<u> </u>	Indicação do valor real da corrente de soldadura > consulte a secção 4.2.1 onIndicação do valor real oFFIndicação do valor nominal



6 Manutenção, tratamento e eliminação

6.1 Geral

riao do forimentos devido o tr



Perigo de ferimentos devido a tensão elétrica depois de desligar o aparelho! A intervenção no aparelho aberto pode causar ferimentos graves com consequências mortais!

PERIGO

Durante o funcionamento, os condensadores no aparelho são carregados com tensão elétrica. Essa tensão continua presente até 4 minutos depois de se desligar a ficha de rede.

- 1. Desligar o aparelho.
- 2. Retirar a ficha de rede.
- 3. Aguardar no mínimo 4 minutos até os condensadores descarregarem!

AVISO



Manutenção, inspeção e reparação incorretas!

As operações de manutenção, inspeção e reparação devem ser realizadas exclusivamente por pessoas qualificadas (pessoal de assistência autorizado). Uma pessoa qualificada é alguém que, em virtude da sua formação, dos seus conhecimentos e da sua experiência, é capaz de reconhecer os perigos e eventuais danos consequentes que podem ocorrer durante a inspeção de fontes de energia de soldadura e sabe quais são as medidas de segurança necessárias a adotar.

- Cumprir as normas de manutenção > consulte a secção 6.2.
- Se o aparelho não passar numa das inspeções abaixo referidas, apenas poderá voltar a ser colocado em funcionamento após a reparação e nova inspeção.

Os trabalhos de reparação e de manutenção só podem ser efetuados por técnicos especializados e autorizados, caso contrário o direito à garantia extingue-se. Dirija-se em todos os assuntos de assistência sempre ao seu revendedor, ao fornecedor do aparelho. Devoluções em casos de garantia podem ocorrer apenas através do seu revendedor. Para substituir peças, utilize exclusivamente peças de reposição originais. Ao encomendar peças de reposição é necessário indicar o modelo do aparelho, o número de série e o número do artigo do aparelho, a designação e o número de artigo da peça de reposição.

Sob as condições ambientais indicadas e as condições de trabalho normais, a necessidade de efetuar manutenção a este aparelho é relativamente baixa e necessita de uma conservação mínima. Num aparelho sujo, a vida útil e o ciclo de trabalho são reduzidos. Os intervalos de limpeza o rientam-se, de forma determinante, pelas condições ambientais e pela respetiva sujidade do aparelho (no mínimo, semestralmente).


6.1.1 Limpeza

- Limpar as superfícies exteriores com um pano húmido (não utilizar detergentes agressivos).
- Soprar o canal de ventilação e, se necessário, as lamelas de refrigeração do aparelho com ar comprimido sem óleo e água. O ar comprimido pode fazer rodar excessivamente o ventilador do aparelho e destruí-lo. Não soprar diretamente para cima do ventilador do aparelho e, se necessário, bloqueá-lo mecanicamente.
- Verificar o refrigerante quanto a sujidade e, se necessário, substituir.

6.1.2 Filtro para sujidade

Caso seja utilizado um filtro de sujidade, o débito de ar de refrigeração é reduzido e, por conseguinte, o ciclo de trabalho do aparelho é mais curto. O ciclo de trabalho diminui à medida que aumenta o grau de sujidade do filtro. O filtro de sujidade tem de ser desmontado regularmente e limpo com ar comprimido (dependendo da sujidade acumulada).

Manutenção, tratamento e eliminação





6.2 Trabalhos de manutenção, intervalos

6.2.1 Trabalhos de manutenção diários

Verificação visual

- · Cabo de alimentação de rede e respectiva alívio de tração
- Elementos de segurança da botija de gás
- Verificar o pacote de mangueiras e as ligações de corrente quanto a danos exteriores e, se necessário, substituí-lo ou mandar repará-lo por pessoal qualificado!
- Mangueiras do gás e respectivos dispositivos de controlo (válvula magnética)
- Verificar o assento firme de todas as ligações assim como das peças de desgaste e, se necessário, reapertá-las.
- Verificar a correta fixação da bobina de arame.
- Roldanas de transporte respetivos elementos de segurança
- Elementos de transporte (cinta, olhais de elevação, pega)
- · Outros, estado geral

Verificação da função

- Equipamentos de comando, aviso, proteção e de accionamento (verificação de funcionamento).
- Cabos de corrente de soldagem (verificar se estão firmemente bloqueados)
- Mangueiras do gás e respectivos dispositivos de controlo (válvula magnética)
- · Elementos de segurança da botija de gás
- Verificar a correta fixação da bobina de arame.
- Verificar o correto assento das uniões roscadas e uniões de conexão de ligações assim como peças de desgaste e, se necessário, reapertá-las.
- · Retirar respingos aderentes.
- Limpar roldanas de alimentação do arame com regularidade (depende do nível de sujidade).

6.2.2 Trabalhos de manutenção mensais

Verificação visual

- Danos na caixa (paredes frontal, traseira e laterais)
- Roldanas de transporte respetivos elementos de segurança
- Elementos de transporte (cinta, olhais de elevação, pega)
- Verificar as mangueiras de refrigerante e respetivas ligações quanto a impurezas

Verificação da função

- Selectores, aparelhos de comando, equipamentos de paragem de emergência, dispositivos de redução de tensão, lâmpadas de aviso e de controlo
- Controlar a fixação firma dos elementos de guia do arame (suporte das roldanas de alimentação do arame, niple de entrada de arame, tubo de guia de arame). Recomendação de substituição do suporte das roldanas de alimentação do arame (eFeed) após 2 000 horas de serviço, ver peças de desgaste).
- Verificar as manqueiras de refrigerante e respetivas ligações quanto a impurezas
- Verificar e limpar a tocha de soldagem. As deposições na tocha de soldagem podem provocar curtocircuitos, afetar os resultados de soldagem e, consequentemente, provocar danos na tocha!

6.2.3 Verificação anual (Inspecção e verificação durante o funcionamento)

É necessário realizar um teste periódico de acordo com a norma IEC 60974-4 ".Inspeção e teste periódico". Além das prescrições aqui mencionadas relativamente à verificação, as prescrições ou leis dos respetivos países devem ser cumpridas.

Para mais informações, consulte a brochura fornecida "Warranty registration", bem como as nossas informações sobre a garantia, manutenção e verificação disponíveis em www.ewm-group.com!

Manutenção, tratamento e eliminação

Eliminação do aparelho



6.3 Eliminação do aparelho



Eliminação correta!

O aparelho contém boas matérias-primas que devem ser enviadas para reciclagem e componentes eletrónicos que devem ser eliminados.

- Não deitar no lixo doméstico!
- Observar os regulamentos oficiais para eliminação!

dem entregar gratuitamente os equipamentos usados.

 De acordo com as disposições europeias (diretiva 2012/19/UE, relativa a equipamentos elétricos e eletrónicos usados), os aparelhos elétricos e eletrónicos usados deixam de poder ser eliminados nos resíduos urbanos indiferenciados. Têm de ser eliminados de forma separada. O símbolo do caixote de lixo sobre rodas indica a obrigatoriedade de recolha separada.
 Este aparelho tem de ser entregue para eliminação ou reciclagem nos sistemas de recolha separada

previstos para o efeito.

Conforme a lei na Alemanha (lei relativa à comercialização, retoma e eliminação ecológica de equipamentos elétricos e eletrónicos (ElektroG)), um equipamento usado tem de ser encaminhado para um circuito separado dos resíduos urbanos indiferenciados. Para esse efeito, as entidades de direito público responsáveis pela gestão dos resíduos (municípios) criaram centros de recolha onde os particulares po-

A eliminação dos dados pessoais é da responsabilidade do próprio utilizador final.

As lâmpadas, baterias ou acumuladores têm de ser retirados e separados do aparelho antes da sua eliminação. O tipo de bateria ou acumulador e a respetiva composição são indicados no lado superior (tipo CR2032 ou SR44). Os seguintes produtos da EWM podem conter baterias ou acumuladores:


- Máscaras de soldadura
 As baterias ou os acumuladores podem ser simplesmente retirados do compartimento da lâmpada sinalizadora.
- Controlos do equipamento
 As baterias ou os acumuladores encontram-se na parte de trás do controlo em suportes próprios na placa de circuitos, podendo ser simplesmente retirados. Os controlos podem ser desmontados com ferramentas comuns.

Para informações sobre a retoma ou recolha de equipamentos usados, contacte a administração competente do seu município ou da sua freguesia. Existe ainda a possibilidade de retoma através dos revendedores da EWM em toda a Europa.

Para mais informações sobre o tema da ElektroG, consulte o nosso sítio Web em: https://www.ewm-group.com/de/nachhaltigkeit.html.

36 099-002044-EW522







7 Resolução de problemas

Todos os produtos são sujeitos a controlos de produção e finalização rigorosos. Se no entanto, algo não funcionar, o produto deve ser verificado de acordo com as seguintes instruções. Se nenhuma das resoluções das falhas descritas levar ao funcionamento do produto, deve-se informar o comerciante autorizado.

7.1 Aviso de falha (Fonte de alimentação)

Existe um erro no aparelho de soldadura quando se acende a luz de sinalização Falha geral e é exibido um código de erro (ver a tabela) no visor do comando do aparelho. No caso de um erro no aparelho, a fonte de alimentação é desligada.

- Se surgirem vários erros, os mesmos são exibidos em sequência.
- Documentar o erro do aparelho e, se necessário, indicá-lo ao pessoal da Assistência técnica

Aviso de erro	Causa possível	Solução
"E 1"	Erro do sistema eletrónico	Desligar e voltar a ligar o aparelho. Se o erro persistir, informar a assistência técnica.
"E 2"	Erro de temperatura	Deixar arrefecer o aparelho.
"E 3"	Erro do sistema eletrónico	Ver "E 1".
"E 4"	Erro do sistema eletrónico	Ver "E 1".
"E 5"	Erro do sistema eletrónico	Ver "E 1".
"E 6"	Erro de ajuste da deteção da tensão	Desligar o aparelho, pousar o suporte do elétrodo de forma isolada, e voltar a ligar o aparelho. Se o
"E 7"	Erro de ajuste da deteção da corrente	erro persistir, informar a assistência técnica.
"E 8"	Erro de uma das tensões de ali- mentação do sistema eletrónico	Desligar e voltar a ligar o aparelho. Se o erro persistir, informar a assistência técnica.
"E 9"	Subtensão da rede	Desligar o aparelho e controlar a tensão da rede.
"E10"	Sobretensão secundária	Desligar e voltar a ligar o aparelho. Se o erro persistir, informar a assistência técnica.
"E11"	Sobretensão da rede	Desligar o aparelho e controlar a tensão da rede.
"E12"	Erro de redução de tensão (VRD)	Desligar e voltar a ligar o aparelho. Se o erro persistir, informar a assistência técnica.



7.2 Reposição dos parâmetros de soldadura para a configuração de fábrica

Todos os parâmetros de soldagem específicos do cliente são substituídos através das configuração de fábrica!




Imagem 7-1

Exibição	Definição/seleção
<u>c RL</u>	Calibração Após cada ligação, o dispositivo é calibrado durante aprox. 2 s.
[[]	Inicialização Manter os botões de pressão premidas até que seja indicado [10] na indicação.



8 Dados técnicos

Dados de desempenho e garantia somente em associação com peças de reposição e de desgaste originais!

8.1 Pico 300 cel pws

	manual com elétrodo	TIG
corrente de soldadura (I ₂)	10 A até 300 A	
tensão de soldadura, de acordo com a norma (U_2)	20,4 V até 32,0 V	10,4 V até 22,0 V
ciclo de trabalho CT a 40° C [1]		
25 %	300 A	-
30 %	-	300 A
60 %	220 A	240 A
100 %	170 A	190 A
tensão a vazio (U ₀ /U _r)	107 V / 99 V	107 V / 12 V
tensão a vazio (U ₀ /U _r) - VRD	107 V	/ 12 V
tensão a vazio (U ₀ /U _r) - SVRD	107 V	/ 12 V
tensão da rede (tolerância) / frequência	3 x 400 V (-25 % at	é +20 %) / 50/60 Hz
fusível de rede ^[2]	3 x ′	10 A
potência absorvida P ₀	H07RN-	F4G2,5
máx. potência de ligação (S₁)	12,1 kVA	8,3 kVA
potência do gerador (recom.)	16 kVA	
fator de potência (cos phi) / eficiência	0,99 / 88 %	
classe de proteção / classe de sobretensão	I	′ Ш
grau de sujidade	3	3
classe de isolamento / grau de proteção	H / IP 23	
disjuntor diferencial	tipo B (recomendado)	
nível de ruído ^[3]	<70 dB(A)	
temperatura ambiente	-25 °C até +40 °C	
refrigeração do aparelho	ventilador (AF)	
refrigeração da tocha	gás ou água	
cabo de massa (mín.)	50 mm ²	
classe CEM	A	
Marca de controlo	S/ C€ ,	/ EAC / 2K
normas utilizadas	ver declaração de conforr apar	
Dimensões (l x b x h) L / B / H	490 x 186 x 445 mm /	
peso	23,5 kg /	/ 51.8 lb.

^[1] Folga de carga: 10 min (60 % CT \triangleq 6 min. soldadura, 4 min. intervalo).

Recomendam-se fusíveis DIAZED xxA gG. No caso de curto-circuitos automáticos, utilizar a característica de disparo "C"!

Nível de ruído em vazio e em funcionamento com carga normalizada de acordo com IEC 60974-1 no ponto de tra-balho máximo.



9 Acessórios

9.1 Tocha de soldadura, suporte do elétrodo e cabo de massa

Tipo	Designação	Número do artigo
EH50 4M	Suporte do elétrodo	092-000004-00000
WK50QMM 4M KL	Cabo de massa, terminal	092-000003-00000
TIG 26V 4M	ABITIG 26V 4m BCC-1 BHC-01	094-010979-00000

9.2 Controlo remoto, 19 pinos

Tipo	Designação	Número do artigo	
RT1 19POL	Controlo remoto, corrente	090-008097-00000	
RT PWS1 19POL Controlo remoto, corrente de junta descendente, inversão de polos		090-008199-00000	
RTA PWS2	Controlo remoto, ajuste da corrente de soldadura (0 % a 100 %), interruptor para inverter a polaridade (comutador de inversão de polós), ajuste do Arcforce	090-008856-00000	
RTF1 19POL 5 M	Controlo remoto de pedal, corrente com cabo de ligação	094-006680-00000	

9.2.1 Cabos de ligação

Tipo	Designação	Número do artigo
RA5 19POL 5M	Cabo de ligação p. ex. para colocador à distância	092-001470-00005
RA10 19POL 10m	Cabo de ligação p. ex. para colocador à distância	092-001470-00010
RA20 19POL 20m	Cabo de ligação p. ex. para colocador à distância	092-001470-00020

9.2.2 Cabos de extensão

Tipo	Designação	Número do artigo
RV5M19 19POL 5M	Cabo de extensão	092-000857-00000
RV5M19 19POL 10M	Cabo de extensão	092-000857-00010
RV5M19 19POL 15M	Cabo de extensão	092-000857-00015
RV5M19 19POL 20M	Cabo de extensão	092-000857-00020

9.3 Opções

Tipo	Designação	Número do artigo
ON Filter TG.0005	Opção de adaptação posterior, filtro de sujidade	092-001856-00000
	para a entrada de ar	

9.4 Acessórios gerais

Tipo	Designação	Número do artigo
16A 5POLE/CEE	Conector de rede	094-000712-00000
KLF-L1-L2-L3-PE	Autocolante do cabo de rede	094-023697-00000
ON AL D13/27	Tampa de proteção para tomadas de carga	092-003282-00000



10 Anexo

10.1 Vista geral de parâmetros - Intervalos de regulação

de .	Parâmetro/Função		Intervalo de regulação					
Indicação de dados soldadura (três dígitos) tos)		Padrão (de fábrica)	mín.		máx.	Unidade		
Manual com elétrodo (MMA)								
	Corrente principal (AMP)		10	-	300	Α		
	Corrente Hotstart (AMP%)		50	-	200	%		
	Tempo Hotstart (sec)	0,5	0,1	-	20,0	S		
cor	Correção Arcforce	0	-8	-	10			
USP	Limitação do comprimento do arco voltaico	off	off	-	on			
red	Indicação do valor real da corrente de soldadura	off	off	-	on			
TIG (TIG)								
	Corrente principal AMP		10	-	300	Α		
USP	Limitação do comprimento do arco voltaico	on	off	-	on			
red	Indicação do valor real da corrente de soldadura	off	off	-	on			



10.2 Pesquisa de representantes

Sales & service partners www.ewm-group.com/en/specialist-dealers



"More than 400 EWM sales partners worldwide"