








**ON TA TR.21 (092-004390-00000)**

Umrüstset: Traverse zur Aufnahme eines Schweißgerätes oder Drahtvorschubgerätes  
Conversion kit: Cross arm for housing a welding machine or wire feeder




 <b>094-027780-00003</b> 1 x	 <b>094-023235-00001</b> 12 x	 <b>094-027781-00001</b> 2 x
 <b>094-023132-00002</b> 1 x	 <b>094-023811-00001</b> 1 x	





# ON TA TR.21 (092-004390-00000)




Umrüstset: Traverse zur Aufnahme eines Schweißgerätes oder Drahtvorschubgerätes  
Conversion kit: Cross arm for housing a welding machine or wire feeder





# ON TA TR.21 (092-004390-00000)

Umrüstset: Traverse zur Aufnahme eines Schweißgerätes oder Drahtvorschubgerätes  
Conversion kit: Cross arm for housing a welding machine or wire feeder










# ON TA TR.21 (092-004390-00000)

Umrüstset: Traverse zur Aufnahme eines Schweißgerätes oder Drahtvorschubgerätes  
Conversion kit: Cross arm for housing a welding machine or wire feeder

## 5 A



## 6 A








## ON TA TR.21 (092-004390-00000)

Umrüstset: Traverse zur Aufnahme eines Schweißgerätes oder Drahtvorschubgerätes  
Conversion kit: Cross arm for housing a welding machine or wire feeder



### 4 B





SW 13



### 5 B



### 6 B



SW 13

